

	эвакуации. На поставленные вопросы Шишминцева не ответила.	
11.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (Ф1.1 спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и Ф4.1 здания общеобразовательных организаций) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, препятствующий распространению опасных факторов пожара.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНИП 21-01-97* п. 7.1, 7.4, п. 5.6.2, п. 5.6.3 СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»
12.	Допущено хранение в подвале пожаровзрывоопасных веществ и материалов (парты, столы, обувь и т.д.).	п.п. а) п. 23 ППР в РФ
13.	В подвале допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	п.п. в) п. 42 ППР в РФ
14.	Допущено размещение на пути эвакуации (основой вход в здании) шкафа.	п.п. б) п. 36 ППР в РФ
15.	Металлические <u>косоуры</u> лестничных маршей не защищены огнезащитным составом, соответствующие документы не представлены.	СНИП 21-01-97* п. 5.18, табл. 4; п. 5.4.3 СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты; ППР в РФ п. 21, ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
16.	Допущено нарушение действующего законодательства в части осуществления дублирования светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации осуществляется посредством GSM канала путем использования автоматического телефонного дозвонивателя – GSM (дозвон с использованием голосового канала), что подтверждается пояснениями дежурных диспетчеров ЦППС 22 ОФПС.	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 14.4 СП 5.13130.2009, раздел 9 ГОСТ Р 53325-2012, письмо ГУ МЧС России по Пермскому краю от 28.06.2018 № 524-1-28.
✓ Коммунистическая, 33 (корпус № 2)		
17.	В административных помещениях не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	п. 6 ППР в РФ
18.	На дверях эвакуационных лестничных клеток (левое крыло) отсутствуют устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах, также на дверях эвакуационных выходов (центральная часть) отсутствуют (не в полном объеме) уплотнители.	п. 2 ч. 1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»
19.	Люк выхода на чердак выполнен не противопожарным 2-го типа.	п. 2 ч. 1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регла-