



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная /коррекционная/ школа-интернат VIII вида»

ул. Коммунистическая, 33, г. Чернушка

Пермский край, 617831
телефон/факс (34261) 4 09 36
E-mail: chernscou4@yandex.ru
ОКПО48426040, ОГРН 1025902547395
ИНН 5957006150, КПП 595701001

26.07.2018 г. № 184

На № От

Для устранения нарушений, выявленных сотрудником 18 отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чернушинскому и Куединскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю во время проверки ОУ по подготовке к новому 2018-2019 учебному году информация от 16.07.2018г. № 314-2-28-10, нами выполнено следующее:

1. По п.1 информации: в тамбуре эвакуационного выхода установлен колпак на светильник. (Приложение 1).
2. По п.2: (нарушение дублирования светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны) замечание будет устранено в августе месяце 2018г. (Приложение 2).
3. По п.3: имеется документ подтверждающий проведение обработки огнезащитными составами стропил и обрешетки чердака здания интерната (Приложение 3).
4. По п.4: на путях эвакуации главного выхода построена лестница с тремя ступенями. (Приложение 4).
5. По п.5: отделка стен и пола на путях эвакуации на центральной лестничной клетке выполнены огнестойкими материалами. (Приложение 5).
6. По п.6: о проведении испытания наружных пожарных лестниц составлен акт. (Приложение 6).
7. По п.7 информации: выходы на лестницы 3-го типа не отвечают требованиям к эвакуационным выходам, так - как здание 1963 г постройки. (Приложение 7).
8. По п.8: по изменению направления открывания дверей к эвакуационным выходам второго этажа (левое и правое крыло), будут устранены согласно составленному плану-заданию (Приложение 2).

9. По п.9: по перепланировке комнаты (второй этаж левое крыло) демонтирован встроенный шкаф (Приложение 8).
10. С сотрудниками проведен инструктаж по ППБ с использованием средств пожаротушения (огнетушителями) (Приложение 9).
11. По п.11: по разделению этажей ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами будет выполнен согласно плану-заданию. (Приложение 2).
12. По п.12 Информации: подвальные помещения освобождены от пожароопасных веществ (Приложение 10).
13. По п.13 информации: В подвале установлен светильник с закрытым колпаком. (Приложение 11).
14. По п.14 информации: основной вход в здание освобожден от шкафа (Приложение 12).
15. По п.15 информации: металлические косоуры лестничных маршей в подвальное помещение обработаны огнезащитным составом (Приложение 13).
16. По п.16 информации: о передаче сигналов при возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны составлен акт. (Приложение 14).

Директор школы _____ / С.А. Гизатуллин